



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРХНЕЧОНСКИЕ НЕФТЕГАЗ»
(АО «ВЧНГ»)

«21» февраля 2025г.

АКТ осмотра износа долот

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер СКОиМ ООБР АО «ВЧНГ» Скачек А.В., инженер по бурению ООО «НОВ Ойлфилд Сервисез Восток» Сергеев О.Ю. составили настоящим акт, о том, что 21 февраля 2025 года на базе хранения товарно-материальных ценностей был проведен осмотр бурильных долот. После осмотра долота имеют износ:

Код КСМ	Наименование	Код износа	Техническое состояние
10375483	Долото 66Y11C Б/У	0-0-NO-A- NNN-I-ER	В верхней части нипеля забой первого витка резьбы размером 40х4х15 мм. На всей поверхности долота присутствуют следы ржавчины и коррозии.
10375838	Долото 8-1/2`` EQH30R Halliburton б/у	0-0-NO-A- NNN-I-ER	Внешних повреждений не выявлено. На всей поверхности долота присутствуют следы ржавчины и коррозии.
10375857	Долото 8-1/2`` HE55MRSV Varel б/у	0-0-NO-A- NNN-I-ER	На всей поверхности долота присутствуют следы ржавчины и коррозии. Маркировка не читаемая.
10375858	Долото 8-1/2`` HE44MRSV Varel б/у	0-1-NO-G- NNN-I-ER	На одной из шарошек выявлен скол зуба. На всей поверхности долота присутствуют следы ржавчины и коррозии
10375859	Долото 8-1/2`` HE34MRSV Varel б/у	1-0-CT-M- NNN-I-ER	На одной из выявлен скол зуба. На всей поверхности долота присутствуют следы ржавчины и коррозии
10375859	Долото 8-1/2`` HE34MRSV Varel б/у	0-0-NO-A- NNN-I-ER	Внешних повреждений не выявлено. На всей поверхности долота присутствуют следы ржавчины и коррозии.
10375798	Долото 139,7 R30AP б/у	0-0-NO-A- NNN-I-ER	Внешних повреждений не выявлено. На всей поверхности долота присутствуют следы ржавчины и коррозии.

Ведущий инженер СКОиМ ООБР
АО «ВЧНГ»

Скачек А.В.

Инженер по бурению
ООО «НОВ Ойлфилд Сервисез Восток»

Сергеев О.Ю.