

АКТ
ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Дата составления «11» января 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник транспортного управления АО «Востсибнефтегаз» - Н.Н. Иванцов;
Начальник отдела эксплуатации ТУ АО «Востсибнефтегаз» - А.В. Мокринский.
Составили настоящий акт

Дата осмотра ТС: «11» января 2019 г.

Место осмотра: г. Красноярск, КРП, Склад №5 ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск»

1. Объект осмотра – маломерное судно (данные регистрационных документов):

Тип КВП; Марка, модель Хивус-10;

Бортовой номер судна № РКЯ 03-67, Год (дата выпуска) 2010 г.в.;

Заводской номер : 249;

Двигатель, тип: Toyota 2TR;


№ двигателя 8450471;

Судовой билет: Д № 861773;

2. При осмотре транспортного средства УСТАНОВЛЕНО:


- Повреждено ограждение воздушной подушки (надувные скеги), требуется замена;
- Повреждены места крепления воздушной подушки (надувные скеги), на корпусе судна;
- Корпус и рубка имеют многочисленные коррозионные повреждения, отслоение краски;
- Требуется капитальный ремонт ДВС (высокий расход топлива и масла);
- Требуется замена приводных зубчатых ремней;
- Требуется перетяжка сидений салона;
- Помят корпус маршевого винта;
- Разбита передняя фара;
- Неисправен громкоговоритель;
- Порваны сетки нагнетательных винтов;
- Вмятина на воздушном руле;
- Отсутствует форсунка омывателя стекла;
- Отсутствуют 2 АКБ;
- Требуется замена редукторов подъемных винтов;
- Требуется замена пилон маршевого винта;
- Требуется замена ветрового остекления;
- Требуется замена штуртросовой проводки;
- Неисправен компрессор-нагнетатель Скег;
- Неисправна электропроводка.

Начальник ТУ
АО «Востсибнефтегаз»



Иванцов Н.Н.

Начальник ОЭ ТУ
АО «Востсибнефтегаз»



Мокринский А.В.