



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**
(АО «ННК»)

Цех № 35 «Специализированные лаборатории»
Лаборатория дефектоскопии
и химического анализа металла

ПРОТОКОЛ № 155
рентгенофлуоресцентный анализ материала
от «26» 10 2018г.

Цех №, установка (отделение) цех 31

Объект контроля_Отработанный катализатор

Организация (исполнитель) цех № 35

Наименование оборудования: Delta professional DPO-2000 Свидетельство о поверке № 0621 до 27.03.2019г.

Нормативный документ ГОСТ 28033-89 Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анализа

Результаты

Номер позиции по схеме, или фор- муляру	Наименование детали, или № стыка	Диаметр и толщина стенки труб (узлов), мм	Количе- ство	Содержание, % или наличие (отсутствие)							Соответствует марке стали, или типу металла шва	
				Mo	Fe	Cr	V	Ti	Si	Mn	Марка стали	По проекту
1	Отработанный катализатор BASF	-	5 шт	5.23	89.05	2.21	2.70				-	-