

Акт технического осмотра МТР №2102-01
от «21» февраля 2025г.

Наименование МТР:

1. КСМ-10375483 Долото 660 Y11C б/у – 1 шт.
зав.№ D181464. Дата изготовления МТР: нет данных.
2. КСМ-10375838 Долото 8-1/2" EQH30R Halliburton б/у – 1 шт.
зав.№ 12527277. Дата изготовления МТР: нет данных.
3. КСМ-10375857 Долото 8-1/2" HE55MRSV VAREL б/у – 1 шт.
зав.№ б/н. Дата изготовления МТР: нет данных.
4. КСМ-10375858 Долото 8-1/2" HE44MRSV VAREL б/у – 1 шт.
зав.№ 1470906. Дата изготовления МТР: нет данных.
5. КСМ-10375859 Долото 8-1/2" HE34MRSV VAREL б/у – 2 шт.
зав.№ 1494349, 1494365. Дата изготовления МТР: нет данных.
6. КСМ-10375798 Долото 139,7 R30AP б/у – 1 шт.
зав.№ D199730. Дата изготовления МТР: нет данных.

Дата поступления на склад Общества: н/д

Поставщик: н/д

Количество: 7 шт

№ и дата накладной: ТТН № н/д.

Объект капитального строительства: н/д

В результате осмотра МТР установлено:

1. В верхней части нипеля забой первого витка резьбы размером 40х4х1,5 мм. На всей поверхности присутствуют следы ржавчины и коррозии. Техническая документация отсутствует.
2. Внешних повреждений не выявлено. На всей поверхности долото присутствуют следы ржавчины и коррозии. Техническая документация отсутствует.
3. При внешнем осмотре выявлено, что маркировка не читаемая. На всей поверхности долото присутствуют следы ржавчины и коррозии. Техническая документация отсутствует.
4. На одной из шарошек выявлен скол зуба. На всей поверхности долото присутствуют следы ржавчины и коррозии. Техническая документация отсутствует.
5. При внешнем осмотре долото с зав. № 1494349 выявлен скол зуба на одной из шарошек. На всей поверхности долото присутствуют следы ржавчины и коррозии. Техническая документация отсутствует.

При внешнем осмотре долото с зав. № 1494365 внешних повреждений не выявлено. На всей поверхности долото присутствуют следы ржавчины и коррозии. Техническая документация отсутствует.


6. Внешних повреждений не выявлено. На всей поверхности долото присутствуют следы ржавчины и коррозии. Техническая документация отсутствует.

Технический осмотр провели:

Вед.специалист (по входному
контролю и комплектации) ОКК
МТР

АО «ВЧНГ»

Должность



подпись

Рожин Ю.В.

ФИО

Начальник СКОиМ ООБР

АО «ВЧНГ»

Должность



подпись


Шибeko С.А.

ФИО

Старший супервайзер ОСБ

АО «ВЧНГ»

Должность



подпись

Бубнов Ф.К.

ФИО